В Хабаровске проводится проверка по факту гибели лифтера

По предварительным данным, вечером 9 октября 2016 года к многоэтажному дому, расположенному в Индустриальном районе Хабаровска, приехала лифтовая ремонтная бригада, чтобы починить подъемник в одном из подъездов. 50-летний механик ушел чинить лифт, а водитель остался в машине. Так как мастер отсутствовал длительное время, водитель пошел его искать и обнаружил, что лифт стоит на втором этаже, а механик зажат между крышей кабины и верхом дверного проема лифтовой шахты. Ремонтник был мертв.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причина смерти мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

10 Октября 2016

Адрес страницы: https://khabkray.sledcom.ru/news/item/1071968

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области