

В Хабаровском крае устанавливаются обстоятельства обрушения фрагмента подвесного моста



По предварительным данным, 7 августа 2020 года во время свадебной фотосессии обрушился фрагмент подвесного моста через реку Чегдомын в поселке Чегдомын, в результате чего несколько человек упали в воду. Они самостоятельно выбрались на берег. При падении две женщины получили ушибы ног, им оказана квалифицированная медицинская помощь.

С целью установления всех обстоятельств произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц поселковой администрации, ответственных за содержание моста в надлежащем и безопасном виде.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Изображения



08 Августа 2020

Адрес страницы: <https://khabkray.sledcom.ru/news/item/1489163>